Fahrzeug-Diagnose / -Fehlersuche

Datei Einstellungen ?

OPE 329 / Kadett 1.4 i / Kadett / Motorsteuerung / Multec IEFI / SI

Bezeichnung
Schlüssel-Nr.
Letzte 30 Fahrzeuge
Ausrüstung
Arbeitswerte
Schaltpläne
Markeninformationen
Allgemeine Informationen
interne Anleitungsnr.
Diagnosetester
Ersatzteile
Komponentenanleitungen
Allgemeine Informationen
EP-Prüfwerte
Service-Intervalle
Verschleißteile
Mechanik
Gegenüberstellungen
Verwendung Prod.=>Fzg.
Verwendung Teil=>Prod.
Kombinationen
Schnittstellen
Arbeitskarte

INHALTSVERZEICHNIS
BESONDERHEITEN
AUFBAU, HANDHABUNG
SICHERHEITSMASSNAHMEN
PRÜFVORAUSSETZUNGEN
FEHLERSUCHE NACH KUNDENBEA
STARTER DREHT; MOTOR SPR
MOTOR SPRINGT AN UND STIR
LEERLAUFPROBLEME (DREHZ
SCHLECHTE GASANNAHME, ÜB

Datei Einstellungen ?

Anleitungsnummer: OPE55003

EINSPRITZVENTIL
(ZYLINDER 1/2/3/4)

Spannungsversorgung prüfen:
Jeweils an Kl. 1 der EV gegen Masse
messen. Motor EIN, Sollwerte:
11,5...13,5 V ? Ist: Volt

Datei Einstellungen ?

OPE 329 / Kadett 1.4 i / Kadett / 1.4 / 44 kW / 01/1990 - 08/1991 / C 14 NZ OHC
Motorsteuerung / Multec IEFI / SIS-Fehlersucheanleitung

EINBAULAGE DER KOMPONENTEN

Luftfilter abgenommen

1 = Pumpenrelais
2 = Temperaturfühler Kühlmittel
3 = Leerlauffüllungs-Schrittmotor
4 = Druckfühler Saugrohr
5 = Einspritzventil
6 = Druckregler
7 = Drosselklappenpotentiometer
8 = Diagnosestecker
9 = Oktanzahlstecker





1/6

Microsoft Excel ...
11:02

Start
Explorer - H:\Sonder...
Microsoft PowerPoin...
Redaktionsteame 3...
Hardcopy
15:31

Informations Technologie
it compact® GmbH